




TRAITEMENTS MOTO

M5MSP

SUBSTITUT DE PLOMB

- Traite 250 L
- Lubrifie et protège les soupapes et sièges de soupapes
- Brûle complètement
- Ne laisse pas de dépôt
- Prolonge la durée de vie du moteur
- Facilite le démarrage à froid
- Retarde la dégradation de l'essence



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
M5MSP	Metal 5 – Substitut de plomb MOTO	6	250 mL				 3 286071 208027



TRAITEMENTS MOTO



SUBSTITUT DE PLOMB

**TRAITE 250 LITRES
LUBRIFICATION OPTIMALE**

Grâce à sa formule enrichie ultra-protectrice, **Métal5 Substitut de Plomb** est la solution pour rouler au sans plomb.

PERMET d'utiliser sans risque de l'essence sans plomb (95 ou 98) avec votre moteur essence d'avant 1986. **LUBRIFIE** parfaitement les soupapes et sièges de soupapes.

RETARDE d'environ 6 mois la dégradation de l'essence, à l'aide d'un additif spécifique. Idéal pour les véhicules qui roule peu.

BRÛLE complètement sans laisser de dépôts

FACILITE le démarrage à froid

TRÈS SIMPLE D'EMPLOI: Dosage : 1 ml par litre d'essence, soit par exemple 25 ml de **Métal5 Substitut de Plomb** pour 25L d'essence.



1. Dévissez le bouchon.



2. Remplissez la partie supérieure (graduée en ml) en pressant les flancs du flacon avec précaution (afin d'éviter toute projection).

**10 ml
= 10 litres
traités**



3. Versez la dose obtenue directement dans votre réservoir d'essence.

Précautions d'emploi : Contient: Hydrocarbures, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy)carbonyl)ethanesulphonate distillats légers (pétrole), hydrotraités ; Kérosène - non spécifique.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains et la peau exposée soigneusement après manipulation. Porter protection des yeux/des gants de protection/vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle dans conformément à la réglementation locale.

UFI : MYNJ-G4KV-8008-SU7Y

Réf : M5MSP



3 286071 208027

Vol. net :
250ml

SODITEN
ZA Les Marchais - 28480 Luigny
www.metal5.com



DANGER

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50



**LE TRI
+ FACILE**



BOUCHON

+



FLACON



**BAC
DE TRI**

Séparez les éléments avant de trier